【富里小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R4	北門から信号を渡り、階段を登って左の道から県道106号線まで	市道4-0076号線	<ul style="list-style-type: none"> ・側溝のふたがなく、道が狭くなり危険 ・小学校寄りの路肩への路上駐車が多く、児童が近くを渡るため危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・ふたの設置 ・駐停車禁止の看板の設置 	宅地造成（開発）により、新設側溝（蓋付き）整備済み。	○	市	
2	R3	ミニストップ富里市獅子穴店付近からの直線路（南側路線分）	市道4-0074号線	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多く、スピードを出す車が多い ・歩道がないため危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道の整備 ・狭窄やガードレールの設置 【R4市民からの要望】 ゾーン30、スクールゾーン、時間指定の一方通行の指定、ガードレールの設置	R5年度・R6年度に当該路線の一部にガードパイプを設置済み。R7年度に残りのガードパイプを設置し、完了予定。	△	市	
3	R5	東七栄集会所前面道路	市管理道路	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路として使用している子どもがいる 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンベルトの設置 	R6年度にグリーンベルト及び外側線を設置済み。	○	市	R5年度に議員からの要望

【富里第一小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R2	南七栄や南平台からのバイパスに出てくる箇所	市道01-008号線	<ul style="list-style-type: none"> ・バイパスに出てきて横断する箇所が坂の頂上付近になっているため見通しが悪い ・インターチェンジに通じる道で、車の速度が出やすく、児童が横断時に危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機、横断歩道の設置 ・「注意喚起の看板」の増設 ・側道にガードレールの増設 	R6年度に押ボタン式信号機、横断歩道、「通学路」路面標示などを設置済み。	○	市警察	R7.2月に信号機移設に伴う諸対策を実施。

【富里南小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	H29	武州交差点から大堀交差点に通じる道路	市道01-011号線	・歩道がなく、交通量が多いので危険	・路側帯及びスクールゾーンの塗り直し	R5年度までにグリーンベルトの設置、外側線引き直し、ポールの設置を実施済み。 R6年度に一部ポストフレックスを設置済み。R7年度も舗装打ち換え完了箇所から随時ポストフレックスを設置する予定。	△	市	
2	R3	富里郵便局から大堀交差点までの道路	県道102号	・交通量が多く、大型車も通るわりに路側帯が狭い ・自転車通学の児童も多い	・路側帯の拡張	R5年度にグリーンベルト及び外側線の整備を実施済み。 大堀交差点については、歩行者溜まりを整備するため、R7年度に用地を確認し、対策を検討する。	△	県	緊急一斉点検対策箇所として、引き続き整備を行う R6年度に県に確認
3	R3	葉山こども園から県道八街三里塚方面の道	市道4-0144号線	・道幅が狭く、スピードを出す車が多く危険	・路面標示等の実施	R6年度に片側のグリーンベルト・通学路の路面標示設置完了。	○	市	
4	R6	葉山こども園から県道八街三里塚方面の道（もう片側）	市道4-0144号線	・片側にグリーンベルトを設置済みだが、もう片側にも設置し、通学路であることを強調する	・グリーンベルト、外側線の設置	R7、R8年度にかけてもう片側の整備を実施予定。	△	市	市教委で追加
5	R6	南小学校から芝山方面へ至る道路（もう片側）	市道01-013号線	・片側にグリーンベルトを設置済みだが、もう片側にも設置し、通学路であることを強調する	・グリーンベルト、外側線の設置	R7、R8年度にかけてもう片側の整備を実施予定。	△	市	市教委で追加
6	R6	南小学校から高野方面へ至る道路	市道01-013号線	・路面標示、看板は設置済みだが、より通学路であることを強調する	・グリーンベルトの設置	R8年度にグリーンベルトを設置予定。	△	市	市教委で追加
7	R6	両国交差点付近	市道3-0072号線	・抜け道として使用する車が多く、通学路と認識させる必要がある	・グリーンベルトの設置	R7年度にグリーンベルトを設置する予定。	△	市	市教委で追加

【浩養小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	H29	実の口交差点	県道43号と県道77号の交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多い ・車の右折・左折が頻繁に行われる交差点だが、巻き込み事故から回避するためのスペースが狭い 	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点の四隅に、巻き込み事故を回避するための十分なスペースを確保してほしい 	県で拡幅計画進行中だが用地買収に難航している。 R4年度に外側線の引き直し、ラバーボールの設置を実施済み。 R7年度に応急対策として、路肩カラー舗装及び交差点改良のための交通量調査を実施予定。	△	県	緊急一斉点検対策箇所として、引き続き整備を行う R6年度に県に確認
2	R2	ローソン富里実の口店の交差点付近の道路	県道77号と市道02-014号線の交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多い道路だが、草が生い茂り歩行できない ・ガードレールは設置されているが、車道側を歩行しなければならない。 ・大型車の通行も多い道路のため、危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・草刈り、除草対策 ・歩道の設置、拡幅 	R4年度に草刈りを実施済み。 R7年度に歩くスペースを拡げることと、防草対策として路肩舗装を実施し、対策完了予定。	△	県	緊急一斉点検対策箇所として、引き続き整備を行う R6年度に県に確認
3	R3	二重堀方面道路	市道01-006号線	<ul style="list-style-type: none"> ・比較的交通量の多い道路だが、路側帯が狭く歩けない ・速度制限標識がなく、対面交通の際は路側帯に寄ってくる 	<ul style="list-style-type: none"> ・速度制限標識の設置 ・道路への通学路標示 ・補助破線の表示 	R6年度現在、当該路線は指定通学路となっていないため、一覧から削除。	○	市	
4	R6	四区集会所付近交差点	市道02-014号線	<ul style="list-style-type: none"> ・実の口方面から通う児童は四区方面へ向かい、四区集会所付近で歩道のある側へ横断したいが、横断歩道がないため、車も止まってくれない 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の新設 	R6合同点検において横断歩道の新設は不適（利用者数等から）。R6年度に注意喚起看板を設置済み。 R7年度に交差点であることを示すクロスマークの路面標示を設置し、対策完了予定。	△	市	保護者からの要望 R6合同点検箇所

【日吉台小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R5	日吉台中央公園南西十字路	市道1-0025号線	<ul style="list-style-type: none"> ・車がスピードを出している ・カーブミラーが見づらい 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置 ・路面へのハンプの設置 ・ミラーを大きくする 	信号機、ハンプの設置はそぐわない。 過去にカーブミラーの設置、交差点カラー舗装、「速度落とせ」の路面標示等視覚的な注意喚起は十分になされている。また、R5年度に注意喚起看板を設置済み。市の対策は完了。 警察の回答として、標識標示の更新に併せ、30km/h規制標識の増設を検討するとのこと。今後路面標示の補修を予定している。	△	市警察	R5年度に市及び警察で現地確認 R6年度に警察に確認
2	R5	成田乗馬倶楽部付近のT字路	市道1-0129号線	<ul style="list-style-type: none"> ・日東橋方面の車からすると左側に民家があり、左側が見づらく、車が飛び出してしまう 	<ul style="list-style-type: none"> ・一時停止線や標識の設置 	指定通学路となっておらず、カラー舗装は不適。R6年度に日東橋付近へ注意喚起看板を設置済み。	○	市	

【根木名小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	H29	ファミリータウンから根木名小学校までの通学路	市道4-0008号線	<ul style="list-style-type: none"> ・沼地に植物のガマが茂り、竹藪側には雑草や小枝が突き出ていて危険 ・車が通行する道路から見えず、人通りも少ない箇所であるため、不審者が出没すると危険 ・ゲリラ豪雨により一部が冠水し、通行できなくなることがある 	<ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラの設置 ・茂った植物の刈込による見通しの確保 ・警察等による定期的なパトロール ・道路の拡張・補強 ・雨天時でも歩くことができるようにしてほしい 	除草作業、パトロールを今後も継続的に実施する。防犯カメラは学校等の施設に配備を進めており、設置は困難。 R3年度に水路の一部の補修済み。 R4年度に路面の補修を実施し、防犯灯1台を設置済み。R6年度に防犯灯2台を設置済み。	△	市警察	
2	R5	成城台団地から北上し、登り切った先の交差点	市道01-005号線	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点にはカーブミラー、交差点付近には通学路の注意喚起看板や路面標示もあるが、減速しない車が多い ・交差点付近の家屋で死角となり、見通しが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点のカーブミラーへの補助ミラーの設置 ・その他有効な対策 	R5年度に注意喚起看板設置済み。 R6年度に交差点を示すクロスマーク及び赤枠の路面標示を設置済み。	○	市	スクールガードからの要望
3	R5	成城台団地入口の横断歩道	市道4-0016号線	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の白線がほとんど消えている 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の引き直し 	R6年度に横断歩道標示の補修済み。	○	警察	スクールガードからの要望 R6年度に警察に確認
4	R5	旭ヶ丘方面からの通学路（根木名公民館付近）	市道01-005号線	<ul style="list-style-type: none"> ・道が狭く歩道がない ・子どもが歩く側に崖、車とすれ違い時に避けるスペースがない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレール、ポール、減速路面標示、グリーンベルトの設置 など 	R7年度にグリーンベルトを設置予定。	△	市	R5校長会（根木名小）からの要望
5	R6	桜台団地から根木名小学校へ向かう道	市道1-0188号線	桜台団地から見て、グリーンベルトが左側に設置されているため、そちら側へ横断したい。	<ul style="list-style-type: none"> ・桜台団地から通りに出たところに横断歩道の新設 	警察の回答として、カーブ直近であり、横断歩道の新設は困難とのこと。安全指導により対応すること。	○	警察	・根小PTAからも要望有 R6年度に警察に確認
6	R6	変則三叉路からさつき台団地へ向かう道	市道01-004号線	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道や歩行者用信号がない ・児童だけでなく自転車も通る ・ブロックがあり、見通しが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道、歩行者用信号機の設置 ・通学路の周知 ・グリーンベルトの設置 	R8年度にグリーンベルト、「通学路」路面標示を設置予定。 警察の回答として、歩行空間や歩行者滞留場所がないため、横断歩道の設置は困難とのこと。	△	市警察	・市教委で追加 ・根小PTAからも要望有 R6年度に警察に確認
7	R6	塚本第三公園から下に降りる坂	市道4-0008号線	<ul style="list-style-type: none"> ・道がボコボコ ・コケや落ち葉で滑りやすい ・転倒してケガをする子がいる 	<ul style="list-style-type: none"> ・滑りにくい舗装 ・手すりの設置 など 	以下の対策を適宜実施する。 ・苔を除去する薬剤の散布 ・落ち葉清掃 ・部分的な滑り止めコート材の塗布	△	市	根小PTAからの要望

【七栄小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R3	美容室bloomから獅子穴交差点付近	市道01-003号線 市道01-021号線	<ul style="list-style-type: none"> ・交通が多く、歩道が狭い ・登下校時、車が児童すれすれを走行している 【単位PTA要望あり】R3.9.30付け ガードレール・スクールゾーンの設置	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンベルト、スクールゾーンの設置 ・ガードレールの設置 	市道01-003号線については、R6年度までに両側のグリーンベルト及び外側線を設置済み。R7～R9年度にかけて、片側にポストフレックスを設置予定。 市道01-021号線については、幅員が狭いため、ガードレールの設置は困難。代替措置として、R5年度に車線分離標（ラバーポール）を設置済み。グリーンベルトが薄れてきているため、R7年度以降塗り直しを予定している。	△	市	
2	R4	七栄交差点、美容室bloom前の歩道	国道296号	<ul style="list-style-type: none"> ・カーセブン成田富里店に柵が設置されており、歩道が狭くなっている ・横断歩道の待機場所が狭くなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・曲がり角の安全バーの設置 	県の回答として、ガードパイプや車止めの設置は、スペースが無く困難とのこと。 新たな店舗（美容院）が立地し、柵はなくなり、退避できるスペースがある。これ以上取れる対策はないため、安全指導により対応すること。	○	県	R6年度に県に確認
3	R5	すぎのや本陣～かつば寿司を繋ぐ道路	市道2-0012号線	<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭く、カーブが続き見通しが悪い ・通学路として使用している児童は結構多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンベルトの設置 	R6年度に両側のグリーンベルトを設置済み。	○	市	
4	R5	学校入口の横断歩道と信号待ちの歩道の舗装	市道2-0120号線、国道296号	<ul style="list-style-type: none"> ・学校入口の横断歩道の線が薄い ・信号機付近の歩道上のアスファルト（2箇所）が低くなっており、降雨により水たまりで歩道が狭くなり危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の引き直し ・冠水防止工事 	R5年度に警察で横断歩道補修済み。R6年度は水たまりを一度も確認できていない。	○	県警察	

【富里中学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R3	ミニストップ富里獅子穴店から久能方面へ北上する細い道	市道1-0242号線	・道路が狭いわりに、抜け道として使う車が多く、歩行者や自転車が危ない	標識の設置 【市民からの要望】ゾーン30、スクールゾーン、時間指定通行禁止の設定、速度超過取り締まりの強化	R5年度のポールの設置により、スピードが出しにくい道路構造となっており、ある程度譲り合って通行する交通秩序が形成されている。R4～R6年度にかけてゾーン30、ゾーン30プラス規制を検討したが、R8年9月に道路交通法施行令改正により生活道路の法定速度上限30km/h規制が予定されているため、規制はしない。 当該路線沿いで一部宅地造成（開発）中であり、一部道路の拡幅予定あり。 改正道路交通法施行令施行後に対策完了とする。	△	市	
2	R1	富里中学校交差点	県道102号	・富里中学校交差点の塾側の横断待機場	・ガードレール等を設置してほしい	県の回答として、R4年度以前に塾に確認したところ、駐車場の前にガードレール等の設置はやめてほしいとのことであったため、設置は困難とのこと。 これ以上取れる対策がないため、安全指導により対応すること。	○	県	R6年度に県に確認
3	R5	社会体育館前の横断歩道	市道01-010号線	・多くの生徒が利用しているが、交通量が多く、横断には危険を伴う	・押しボタン式信号機の設置	警察の回答として、隣接する信号交差点で横断することが適切であり、押しボタン式信号機の設置は困難とのこと。これ以上取れる対策がないため、安全指導により対応すること。	○	警察	R6年度に警察に確認

【富里北中学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1		なし							

【富里南中学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R5	ローソン十倉北店からミニストップ両国店までの道路	県道102号	・自転車は左側通行が原則だが、木枝が道路に伸びていたり、外側線がかすれているなどにより、余裕をもって自転車で走行できない	<ul style="list-style-type: none"> ＜自転車が安全に走行できるように＞ ・木枝の伐採 ・外側線の引き直し ・路肩拡幅、路面の凹凸解消 	<p>歩行者に配慮して自転車も歩道側を通行してもよいことを成田警察と確認済み。</p> <p>木枝の張り出しは県が日常的な道路管理の中で対応していくが、あえて危険な側を通行する必要はない。</p> <p>下校時も歩道側を通行するよう安全指導をすること。</p>	○	県警察	R6合同点検箇所 R6年度に県及び警察に確認
2	R5	太産工業（株）前のカーブ	県道102号	・見通しが悪く、カーブに勢いよくさしかかる車が多いため危険	<ul style="list-style-type: none"> ・減速を促す標識、道路標示の設置 ・段差舗装等の施工 	<p>R6合同点検において、県及び警察で減速を促す路面標示やセンターラインの補修を検討する方針とした。R6年度にそれぞれ実施し、対策完了。</p>	○	県警察	R6合同点検箇所 R6年度に県及び警察に確認
3	R5	しょうね家（うどん屋）から武州神社までの道路	県道43号	・自転車は原則左側通行だが、木枝が道路側に伸びていたり、外側線がかすれているなどにより、余裕をもって自転車で走行できない	<ul style="list-style-type: none"> ＜自転車が安全に走行できるように＞ ・木枝の伐採 ・外側線の引き直し ・路肩拡幅、路面の凹凸解消 ・歩道の設置 ・進行方向右側にある歩道を自転車歩行者道としてほしい 	<p>歩行者に配慮して自転車も歩道側を通行してもよいことを成田警察と確認済み。</p> <p>木枝の張り出しは県が日常的な道路管理の中で対応していくが、あえて危険な側を通行する必要はない。</p> <p>登校時も歩道側を通行するよう安全指導をすること。</p>	○	県警察	R6合同点検箇所 R6年度に県及び警察に確認
4	R6	ローソン十倉北店から旧平集会所付近までの道路	市道4-0103号線	・道路が舗装されていない部分や路面が凸凹している箇所があり、自転車での走行に危険がある	<ul style="list-style-type: none"> ・路面の舗装 	<p>R6年度に路面損傷が激しい一部の区間の舗装打ち替えを実施し、最低限歩行者、自転車が通れるよう整備済み。計画的に整備している路線ではないため、今後の整備は確約はできない。</p> <p>一旦対策は完了とし、それでもなお危険がある場合はR7通学路関係調査で再度報告すること。</p>	○	市	

【富里特別支援学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R6	特別支援学校入口交差点	市道02-001号線	<ul style="list-style-type: none"> ・徒歩で登校する生徒が多数おり、学校入口の道路を横断する必要がある ・交通量は多くないが、スピードを出す車が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の新設 	警察の回答として、南側（小松台団地入口付近）に設置済みの横断歩道で横断することが適切であり、横断歩道の新設は困難とのこと。 これ以上取れる対策がないため、安全指導により対応願う。	○	警察	R6年度に警察に確認