

## 富里市の水道水における放射線量の測定結果について

富里市の水道水における放射性物質の測定結果は、下記のとおりです。

なお、現在富里市では、「水道水中の放射性物質に係る指標（モニタリング方針）」及びこれまでの結果を踏まえ、月1回（第1月曜日）放射性物質の測定を実施しております。

また、放射性物質は受水する水質の影響を受けるため、今後も柏井浄水場が実施する放射性物質の測定結果に注視するとともに、引き続き、測定結果をホームページ等でお知らせし、安全・安心な水の供給に努めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

### 【平成25年3月まで】

単位 Bq/kg

採水場所	採水日	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
富里市浄水場	平成25年 3月4日	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.7)
富里市浄水場	平成25年 2月4日	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.6)	検出せず (検出限界値0.9)
富里市浄水場	平成25年 1月7日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.8)
富里市浄水場	12月3日	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.9)
富里市浄水場	11月5日	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値1.0)
富里市浄水場	10月1日	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.8)
富里市浄水場	9月3日	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.9)
富里市浄水場	8月6日	検出せず (検出限界値1.0)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.8)
富里市浄水場	7月2日	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.9)
富里市浄水場	6月4日	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.9)

## 富里市の水道水における放射線量の測定結果について

単位 Bq/kg

採水場所	採水日	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
富里市浄水場	5月7日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.8)
富里市浄水場	4月2日	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.6)	検出せず (検出限界値0.8)