

富里市の水道水における放射線量の測定結果について

富里市の水道水における放射性物質の測定結果は、下記のとおりです。

なお、現在富里市では、平成 24 年 3 月 5 日付けで厚生労働省から通知された「水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて」及びこれまでの結果を踏まえ、平成 27 年度から測定を 3 ヶ月に 1 回実施する事となりました。測定は、6 月、9 月、12 月、3 月の第 1 火曜日（休日の場合は、水曜日）に採水し、結果が分かり次第公表します。

また、富里市の水道は、地下水を浄水処理した水と、柏井浄水場で浄水処理された水を混ぜて配水しています。放射性物質は受水する水質の影響を受けるため、今後も柏井浄水場が実施する放射性物質の測定結果を注視していきます。柏井浄水場の測定結果については、「千葉県企業局ホームページ」でご確認ください。

今後も引き続き、安全・安心な水の供給に努めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願い致します。

【平成 27 年 4 月～令和 3 年 3 月】

単位 Bq/kg

採水場所	採水日	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
富里市浄水場	令和 3 年 3 月 2 日	検出せず (検出限界値 0.7)	検出せず (検出限界値 0.7)	検出せず (検出限界値 0.9)
富里市浄水場	令和 2 年 12 月 1 日	検出せず (検出限界値 0.7)	検出せず (検出限界値 0.8)	検出せず (検出限界値 0.7)
富里市浄水場	令和 2 年 9 月 1 日	検出せず (検出限界値 0.9)	検出せず (検出限界値 0.7)	検出せず (検出限界値 0.9)
富里市浄水場	令和 2 年 6 月 2 日	検出せず (検出限界値 0.7)	検出せず (検出限界値 0.7)	検出せず (検出限界値 0.7)
富里市浄水場	令和 2 年 3 月 3 日	検出せず (検出限界値 0.8)	検出せず (検出限界値 0.8)	検出せず (検出限界値 0.8)
富里市浄水場	令和元年 12 月 3 日	検出せず (検出限界値 0.8)	検出せず (検出限界値 0.7)	検出せず (検出限界値 0.9)
富里市浄水場	令和元年 9 月 3 日	検出せず (検出限界値 0.9)	検出せず (検出限界値 0.7)	検出せず (検出限界値 0.6)
富里市浄水場	令和元年 6 月 4 日	検出せず (検出限界値 0.7)	検出せず (検出限界値 0.6)	検出せず (検出限界値 0.8)

富里市浄水場	平成31年 3月5日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.8)
富里市浄水場	平成30年 12月4日	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.7)
富里市浄水場	平成30年 9月4日	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.9)
富里市浄水場	平成30年 6月5日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.6)	検出せず (検出限界値0.9)
富里市浄水場	平成30年 3月6日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.7)
富里市浄水場	平成29年 12月5日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.9)
富里市浄水場	平成29年 9月5日	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.6)
富里市浄水場	平成29年 6月6日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.8)
富里市浄水場	平成29年 3月7日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.7)
富里市浄水場	平成28年 12月6日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.6)
富里市浄水場	平成28年 9月6日	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.6)	検出せず (検出限界値0.8)
富里市浄水場	平成28年 6月7日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.7)

富里市浄水場	平成28年 3月1日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.8)
富里市浄水場	平成27年 12月1日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値1.0)
富里市浄水場	平成27年 9月1日	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.7)	検出せず (検出限界値0.8)
富里市浄水場	平成27年 6月2日	検出せず (検出限界値0.9)	検出せず (検出限界値0.8)	検出せず (検出限界値0.9)

※「検出限界値」とは、測定できる最も小さな値のことで、検体ごとに変動します。

※「検出せず」とは、検出限界値未満であることを意味します。