

## 令和2年度通学路合同点検対策箇所図【富里小学校】

### 【対策メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA 代表
- ・道路管理者（富里市建設課）
- ・道路管理者（成田土木事務所）
- ・富里市市民活動推進課
- ・成田警察署



- ① 指摘箇所 美容院 Souk Hair 前交差点
- ② 現状及び問題点 児童の通学路になっているが、横断歩道で車が減速しない。
- ③ 具体的な要望 車の減速を促す案内表示。
- ④ 対策・対応 「スピード落とせ」啓発看板の設置とともにラバーポールを横断歩道付近に追加設置完了。



## 令和2年度通学路合同点検対策箇所図【浩養小学校】

- |          |  |
|----------|--|
| ①指摘箇所    | 金堀団地出口付近   |
| ②現状及び問題点 | 金堀団地から出てくる車が一旦停止することなく、出てくるのが多く、接触事故の危険性がある。壁があり、歩行者、車双方とも見えにくい。 |
| ③具体的な要望  | 一旦停止線の設置、歩道のカラーペイント  |
| ④対策・対応   | 歩道を強調するためのカラー舗装、ミラーの増設完了。  |

### 【対策メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA 代表
- ・道路管理者（富里市建設課）
- ・道路管理者（成田土木事務所）
- ・富里市市民活動推進課
- ・成田警察署



## 令和2年度通学路合同点検対策箇所図【浩養小学校】

### ①指摘箇所

ローソン富里実の口店の交差点付近

### ②現状及び問題点

①ガードレールと外壁の間が狭く通れないため車道に寄って歩くことになり、危ない。

②道路沿いの歩道が舗装されていないため、歩行できない。道路が狭く、車が歩道に寄って走ることが常態であり、危険性が高い。

### ③具体的な要望

ガードレールの移動、歩道の拡幅

### ④対策・対応

①ガードレールは家屋の外壁に車が衝突するのを防ぐために設置しているため撤去や移動は困難。反対側の整備されている歩道を通るように安全指導を行う。

②歩道の舗装に関しては、県道の管理者による歩道の整備や道路の拡幅が計画されている。

②



①



ローソン富里実の口店

### 【対策メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA 代表
- ・道路管理者（富里市建設課）
- ・道路管理者（成田土木事務所）
- ・富里市市民活動推進課
- ・成田警察署

## 令和2年度通学路合同点検対策箇所図【富里中学校】

- ①指摘箇所 富里中前横断歩道
- ②現状及び問題点 渋滞中に横断歩道を渡るとき、車が止まらずに接触しそうになってしまう。
- ③具体的な要望 押しボタン式信号機の設置。
- ④対策・対応 信号機の設置が困難なため、できるだけ近くにある信号機付きの横断歩道を渡る。信号機がない横断歩道を渡る際には安全確認を十分に行うよう指導をする。

### 【対策メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA 代表
- ・道路管理者（富里市建設課）
- ・道路管理者（成田土木事務所）
- ・富里市市民活動推進課
- ・成田警察署



## 令和2年度通学路合同点検対策箇所図【富里南中学校】

### 【対策メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA 代表
- ・道路管理者（富里市建設課）
- ・道路管理者（成田土木事務所）
- ・富里市市民活動推進課
- ・成田警察署

